



IZP.271.9.2012

Dotyczy: „Budowy sali gimnastycznej w Dobrej wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Pytanie nr 1:

**dot. płyt dachowych Termont Styr** – ze względu na niedostępność płyt dachowych o rozpiętości 8,45 m w kolorze brąz zwracam się z pytaniem czy inwestor wyraża zgodę na zmianę koloru na jasno szary lub zastąpienie płytami z wypełnieniem PUR piana poliuretanową gr. 10 cm z blachą zewnętrzną na trapezie 35 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Należy zastosować płyty dachowe w podanym przez Zamawiającego kolorze, zgodnie z podanymi w projekcie, niekoniecznie Termont Styr, ale o porównywalnych parametrach cieplnych i wytrzymałościowych.

Pytanie nr 2:

Jakiego rodzaju i jakiej szerokości narożniki należy zastosować przy drzwiach wewnętrznych sali gimnastycznej, bowiem nic nie ma na ten temat.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Jako osłonę naroży w sali gimnastycznej należy zastosować narożniki ochronne drewniane np. kątowniki 80x80 mm zaokrąglone.

Pytanie nr 3:

Pomieszczenie kotłowni – wg opisu należy z sufitu usunąć płyty pilśniowe i wykonać sufit z płyt GKF gr. 2x12,5 mm na stelażu mocowanym do spodu istniejącego stropu. Brakuje w kosztorysie – czy jest to poza zakresem robót?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Pomieszczenia kotłowni w istniejącym budynku należy skosztorysować zgodnie z opisem podanym w projekcie, między innymi zastępując płyty pilśniowe sufitem z płyt GKF 2x12,5mm.

Pytanie nr 4:

W kosztorysie podokienniki wewnętrzne policzono nie we wszystkich oknach, czy tylko te ilości będą osadzone?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Należy ująć w ofercie podokienniki we wszystkich oknach.