



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27

tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

Stryków, 07.03.2012 r.

IZP.271.9.2012

Dotyczy: „Budowy sali gimnastycznej w Dobrej wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Pytania:

1. W opisie technicznym (1pkt) istnieje zapis dot. przesunięcia ciepłarni z częścią gospodarczą – czy jest to w zakresie przedmiotowej inwestycji, jeśli tak to proszę o uszczegółowienie tego zadania.
2. Stolarka okienna i drzwiowa:
wg zestawienia stolarki rys. 11
 - 2.1. drzwi DZ1, DZ2 mają być wykonane jako PCV wg zestawienia stolarki, wg opisu technicznego dopuszcza się wykonanie jako aluminiowe – czy stolarka drzwiowa zewnętrzna może być wykonana jako aluminiowa?
 - 2.2. poz. DZ3 nie uwzględniono w kosztorysie – czy jest w zakresie robót i czy jako EI30 ma być PCV czy też może być stalowa?
 - 2.3. 2.3 poz. D1, D2, D3 wg zestawienia jest wykonana jako PCV a wg kosztorysu jako drewniana – jakie ostatecznie mają być to drzwi?
 - 2.4. 2.4 poz. D4, D5 wg kosztorysu są wykonane jako drewniane, wg zestawienia stolarki jako PCV – czy mogą być wykonane jako aluminiowe lub stalowe? Jakże ostatecznie mają być to drzwi?
 - 2.5. 2.5 poz. DZ7 brak w zestawieniu stolarki (dokumentacja techniczna) natomiast kosztorys poz. 261 wskazuje montaż takich drzwi – prosimy o uzupełnienie opisem szczegółowym tych drzwi.
 - 2.6. 2.6 Czy w stolarce okiennej należy zastosować nawietrzniki, jeśli tak to proszę podać ilości?
3. Prosimy o podanie rodzaju wykładziny PCV poz. 42 kst – czy zgrzewane czy zwykłe, czy mono- czy hetero-geniczna, proszę podać przykładowy rodzaj wykładziny.

Odpowiedzi na pytania:

Ad. 1: Ciepłarnię z częścią gospodarczą (o konstrukcji drewnianej) należy przesunąć poza obręb projektowanej inwestycji.

Ad. 2.1.: Dopuszcza się wykonanie stolarki drzwiowej zewnętrznej jako aluminiowej.

Ad 2.2. Dla drzwi p.poż. o odporności EI30 istotna jest ich odporność, a nie materiał oraz ich estetyka.

Ad 2.3.: Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń należy przyjąć jako drewniane, typowe z ościeżnicami drewnianymi

Ad 2.4.: Drzwi wewn. D4 można wykonać jako drewniane, PCV lub aluminiowe, natomiast D5 są drzwiami o odporności pożarowej EI30 z samozamykaczem.

Ad 2.5.: Drzwi DZ7 są drzwiami do kotłowni, w istniejącym otworze, o klasie EI30 i mogą być drzwiami pełnymi stalowymi.

Ad 2.6.: W stolarce okiennej można przewidzieć nawietrzniki systemowe, za wyjątkiem pomieszczeń mokrych jak szatnie i umywalnie, gdzie przewidziano wentylację mechaniczną.

Ad 3:

Należy zastosować wykładzinę PCV zgrzewaną mono lub heterogeniczną, łącznie z wywinięciem na ściany.