


Zakres prac remontowych:

1. Naprawa pęknięć ścian elewacji i ścian fundamentowych,
2. Minowanie części ścian fundamentowych,
3. Docieplenie ścian elewacji styropianem EPS 70 gr 8cm,
4. Wymiana tynkiem cienkowarstwowym silikon.,
5. Wymiana pokrycia dachu na blachodachówkę na łatach,
6. Wymiana krokwi, słupów i płatwi więźby dachowej,
7. Wymiana belek stropu drewnianego wraz z wymianą podsufitki, wypełnienia i podrogi poddasza,
8. Wymiana belek i poszycia z desek podłóg drewnianych na posadzki betonowe z izolacjami i pokryciem z terakoty oraz paneli drewnianych,
9. Wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych na PCW lub drewniane,
10. Wymiana wewnętrznych drzwi drewnianych,
11. Wymiana pozostałych okien drewnianych na PCW,
11. Docieplenie strefy zewn. szer 100cm podłóg styropianem gr. 12cm.
12. Wymiana instalacji i osprzętu wody i kanalizacji,
13. Wymiana elementów instalacji elektrycznej aluminiowej na miedzianą oraz wymiana osprzętu elektrycznego,
14. Naprawa i wymiana elementów schodów drewnianych.

130
195 *** Okna drewniane do wymiany

--- Zakres minowania fundamentów



WYKAZ POMIESZCZEŃ

NR POM.	RODZ. POM.	POW./M2/
1.1	SALA ZEBRAŃ I	55,63
1.2	SALA ZEBRAŃ II	23,15
1.3	SIENI	5,55
1.4	W.C.	2,46
1.5	POKÓJ	13,50
1.6	KUCHNIA	10,75
1.7	ŁAZIENKA	2,46
1.8	SIENI	5,19
RAZEM		118,69

Pu = 118,69 m2

Pz = 164,70 m2

Symbole drzwi wyznaczają wymiary w świetle ościeżnicy po otworzeniu skrzydła,
Symbole okien wyznaczają wymiar w świetle ościeży.

BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE "PAMAR"			
ul.Kopernika 33C/19 95-015 Głowno			
Nazwa inwestycji	Remont budynku świetlicy z częścią mieszkalną		
Adres	WOLA BŁĘDOWA GM. STRYKÓW DZIAŁKA NR EWID. 76/3		
Inwestor	Gmina i Miasto Stryków		
Tytuł rysunku	Rzut przyziemia- stan remontowany	Nr rys.	A-1
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Hemka LOD/0858/POOK/08	Podpis:	Skala : 1 : 100
		Data : 07.2013	