




RZUT FUNDAMENTÓW Skala 1:100




WIDOK Z GÓRY Skala 1:100




PRZEREŚĆ A-A Skala 1:100



STOPA F3 Skala 1:10
Szt. 3



STOPA F3 Skala 1:10



UWAGI

Stopa F1(Szt.36) i F2 (Szt.30) wg. rys nr 3
Śruby w stopach osadzić według szablonu
Stężenia szczegóły wg. rys nr 2

StalA-I St3SX
Zestawienie stali dla płatwi i belek stężeń

Profil	Przekrój	Wzrost	Grubość (mm)	Wzrost	Grubość (mm)	Wzrost	Grubość (mm)	Wzrost	Grubość (mm)
BEŁ. 1	RPS 80x104	37x4	18	4880	92000	4619	81340	4619	81340
BEŁ. 2	RPS 80x104	37x4	2	4830	92000	4287	8675	4287	8675
BEŁ. 3	RPS 80x104	37x4	4	2190	92000	8172	8675	8172	8675

Profil	Przekrój	Wzrost	Grubość (mm)	Wzrost	Grubość (mm)	Wzrost	Grubość (mm)	Wzrost	Grubość (mm)
F1. 1	RPS 80x104	37x4	13	5000	67100	3891	47976	3891	47976
F1. 2	RPS 80x104	37x4	13	5000	67100	3891	47976	3891	47976
F1. 3	RPS 80x104	37x4	117	5000	67100	3891	47976	3891	47976

Profil	Przekrój	Wzrost	Grubość (mm)	Wzrost	Grubość (mm)	Wzrost	Grubość (mm)	Wzrost	Grubość (mm)
ST 1	PO 14	8	4048	32584	1,2100	4,80	3818	4,80	3818
ST 2	PO 14	8	770	6180	1,2100	1,17	7,45	1,17	7,45
BEŁ. 1	BEŁ. 80x104	18	220	40144	1,2100	0,88	14,08	0,88	14,08
BEŁ. 2	BEŁ. 80x104	18	220	40144	1,2100	2,14	34,24	2,14	34,24

Zestawienie śrub fundamentowych i łączników

Profil	Przekrój	Wzrost	Grubość (mm)	Wzrost	Grubość (mm)	Wzrost	Grubość (mm)	Wzrost	Grubość (mm)
ŚRUB. S1	ŚRUB. S1	12	208	700	0,0067	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S2	ŚRUB. S2	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S3	ŚRUB. S3	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S4	ŚRUB. S4	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S5	ŚRUB. S5	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S6	ŚRUB. S6	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S7	ŚRUB. S7	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S8	ŚRUB. S8	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S9	ŚRUB. S9	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S10	ŚRUB. S10	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S11	ŚRUB. S11	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S12	ŚRUB. S12	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S13	ŚRUB. S13	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S14	ŚRUB. S14	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S15	ŚRUB. S15	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S16	ŚRUB. S16	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S17	ŚRUB. S17	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S18	ŚRUB. S18	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S19	ŚRUB. S19	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S20	ŚRUB. S20	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S21	ŚRUB. S21	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S22	ŚRUB. S22	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S23	ŚRUB. S23	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S24	ŚRUB. S24	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S25	ŚRUB. S25	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S26	ŚRUB. S26	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S27	ŚRUB. S27	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S28	ŚRUB. S28	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S29	ŚRUB. S29	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S30	ŚRUB. S30	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S31	ŚRUB. S31	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S32	ŚRUB. S32	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S33	ŚRUB. S33	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S34	ŚRUB. S34	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S35	ŚRUB. S35	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S36	ŚRUB. S36	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S37	ŚRUB. S37	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S38	ŚRUB. S38	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S39	ŚRUB. S39	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S40	ŚRUB. S40	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S41	ŚRUB. S41	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S42	ŚRUB. S42	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S43	ŚRUB. S43	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S44	ŚRUB. S44	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S45	ŚRUB. S45	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S46	ŚRUB. S46	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S47	ŚRUB. S47	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S48	ŚRUB. S48	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S49	ŚRUB. S49	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S50	ŚRUB. S50	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S51	ŚRUB. S51	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S52	ŚRUB. S52	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S53	ŚRUB. S53	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S54	ŚRUB. S54	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S55	ŚRUB. S55	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S56	ŚRUB. S56	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S57	ŚRUB. S57	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S58	ŚRUB. S58	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S59	ŚRUB. S59	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S60	ŚRUB. S60	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S61	ŚRUB. S61	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S62	ŚRUB. S62	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S63	ŚRUB. S63	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S64	ŚRUB. S64	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S65	ŚRUB. S65	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S66	ŚRUB. S66	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S67	ŚRUB. S67	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S68	ŚRUB. S68	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S69	ŚRUB. S69	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S70	ŚRUB. S70	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S71	ŚRUB. S71	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S72	ŚRUB. S72	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S73	ŚRUB. S73	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S74	ŚRUB. S74	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S75	ŚRUB. S75	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S76	ŚRUB. S76	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S77	ŚRUB. S77	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S78	ŚRUB. S78	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S79	ŚRUB. S79	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S80	ŚRUB. S80	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S81	ŚRUB. S81	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S82	ŚRUB. S82	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S83	ŚRUB. S83	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S84	ŚRUB. S84	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S85	ŚRUB. S85	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S86	ŚRUB. S86	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S87	ŚRUB. S87	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S88	ŚRUB. S88	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S89	ŚRUB. S89	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S90	ŚRUB. S90	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S91	ŚRUB. S91	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S92	ŚRUB. S92	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S93	ŚRUB. S93	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S94	ŚRUB. S94	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S95	ŚRUB. S95	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S96	ŚRUB. S96	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S97	ŚRUB. S97	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S98	ŚRUB. S98	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S99	ŚRUB. S99	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84
ŚRUB. S100	ŚRUB. S100	12	208	700	0,0064	1,84	1,84	1,84	1,84

PRZEDSIĘWZIENIE PROJEKTOWO-ROZ
