



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27

tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

Stryków, 07.03.2012 r.

IZP.271.9.2012

Dotyczy zadania pn.: Budowa sali gimnastycznej w Dobrej wraz z zagospodarowaniem terenu

Pytania:

1. Jaką szybą mają być szklone okna w sali gimnastycznej - zwykłe czy bezpieczne, z jednej strony czy dwóch?
2. Okna O2 - czy cięgna mają być do obu skrzydeł?
3. Wyposażenie w sprzęt sportowy - do koszykówki i siatkówki - co powinien zawierać - czy również stołek dla sędziów?
4. Drzwi D1, D2, D3 wewnętrzne - mają być pływające systemowe czy drewniane? Jakie ościeżnice należy zastosować?
5. Balustrady - mają być ze stali nierdzewnej czy malowane farbą ftalową jak w opisie?
6. Wg przedmiaru - tylko 6 mb (podjazd dla niepełnosprawnych), natomiast wg rys. K11 powinno być 6,00 m * 2 szt. = 12 m

Odpowiedzi:

Ad 1 Okna w sali szkląc obustronnie, szybami bezpiecznymi o klasie P1.

Ad2. Okna O2 wystarcza cięgna tylko do jednego skrzydła w każdym oknie

Ad3. Wyposażenie w sprzęt do koszykówki:

- wysięgnik ścienny do koszykówki konstrukcja stała L wysięgu 1-1,6 m szt. 2
- wysięgnik ścienny do koszykówki konstrukcja stała L wysięgu do 1m szt. 3
- obręcz szt. 5
- Wyposażenie w sprzęt do siatkówki:
 - słupki do siatki szt. 2 z osłonami z pianki poliuretanowej
 - pierścień maskujący tuleje w podłodze z pokrywą do podłóg drewnianych.
 - siatka
 - stojak sędziowski metalowy lakierowany proszkowo-wg. życzenia inwestora.

Ad4. Drzwi D1, D2, D3 typowe drewniane, ościeżnice drewniane.

Ad5. Balustrady do pochylni zewnętrznej 2x6m (balustrada obustronna) stalowe, malowane farbą ftalową.